

1. 不織布ヒーター

- ・サイズ : 550×200mm
- ・定格 : 100V, 60W
- ・サーモ : 30°COFF



2. 測定方法

- ・ヒーターをコンクリート床の上に置き、サーモグラフィで表面温度を測定する。

3. 測定結果

周囲温度 6°C

